

# Отчет об обследовании ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ, расположенного по адресу 420081, Республика Татарстан, г.Казань, ул.П.Лумумбы, д.4

Состав группы:

1. Полевова-Коваленко Е.Н. – старший специалист по социализации и реабилитации инвалидов ТРО ВОИ 
2. Шарипов А.Г – эксперт по без барьерной среде ТРО ВОИ 

Дата проведения обследования «24» декабря 2024 г.

## I Результаты обследования: 1. Санитарно-гигиенических помещений

ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ, по адресу 420081, Республика Татарстан, г.Казань, ул.П.Лумумбы, д.4  
Наименование объекта, адрес

№ п/п функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1 Туалетная комната	нет	Опорные поручни для унитаза (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020, п 8.9 СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261)	К, О, С	Следует предусмотреть установку стационарного и откидного поручня. Изготавливаются из труб	Капитальный ремонт

	<p>Опорный поручень для раковины (п. 7.1.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261)</p> <p>Пристенные опорные поручни (п. 7.1.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261)</p> <p>Беспроводная кнопка вызова помощи (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020)</p> <p>Крючок для костылей и трости (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020, таблица А3 СП 136.13330.2012)</p> <p>Тактильная мнемосхема санузла (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 8.16 СП 136.13330.2012)</p> <p>Размер двери и габариты доступной кабины (п. 6.1.5, 6.3.3 СП 59.13330.2020)</p>		<p>нержавеющей стали диаметром 38-40 мм, на высоте 0,8 – 1,1 м, имеют прочное крепление к поверхности стены и пола.</p> <p>Следует предусматривать при использовании раковины в качестве опоры для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в качестве направляющего элемента для незрячих.</p> <p>Необходимы для опоры людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и в качестве направляющего элемента для незрячих. Диаметр захвата 38-40 мм, высота установки 0,9 м (можно предусматривать двойные поручни с дополнительной высотой установки 0,7 м). Имеют травмобезопасные окончания и плавно огибают препятствия. Предназначена для использования в случае возникновения внештатной ситуации. Должна находиться в</p>
--	--	--	---

		<p>Сенсорный смеситель воды и сушилка для рук (п.6.3.9 СП 59.13330.2020, п.8.10 СП 136.13330.2012)</p> <p>Световое табло очереди «Занято-свободно» (п.6.3.9 СП 59.13330.2020)</p>	<p>доступном месте с возможностью беспрепятственно ей воспользоваться.</p> <p>Сбоку от унитаза следует предусматривать крючок для удержания одновременно 2 костылей или трости в вертикальном положении. Выполняется рельефным графическим способом с применением шрифта по системе Брайля. Высота установки – 1,2 – 1,6 м от пола, располагается на стене со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери.</p> <p>Ширина проёма двери должна быть не менее 0,8 – 0,9 м. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина – 1,7 м, глубина – 2,2 м.</p> <p>Следует применять краны с автоматической подачей воды и термостатом. Сушилку для рук необходимо размещать на высоте не более 0,8 м от пола.</p> <p>С помощью датчика движения определяется</p>
--	--	---	---



					доступность санузла и предусматривает возможность отпирания двери снаружи в случае возникновения ЧС.
--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт.
		№ фото		
Туалетная комната	ДУ	1		

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетная комната для инвалидов фактически отсутствует. Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:  
2. Системы информации на объекте**

**ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ, по адресу 420081, Республика Татарстан, г.Казань, ул.П.Лумумбы, д.4**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Визуально-акустическое табло (п.6.5.3, 6.5.4 СП 59.13330.2020)	К, О, С, У	Для навигации, информирования и своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях всех категорий МГН.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	Визуально-акустическое табло (п.6.5.3, 6.5.4 СП 59.13330.2020)	К, О, С, У	Для навигации, информирования и своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях всех категорий МГН.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	Тактильно-звуковые таблички (п.6.5.2, 6.5.9 СП 59.13330.2020)	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСП: Для получения информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех посетителей. Устанавливаются таблички, обладающие тактильным эффектом и звуковым сопровождением, рядом с дверью со стороны верхней ручки на высоте 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма.	Текущий ремонт




**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Зоны целевого назначения	ДУ	2		Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется текущий ремонт.





(2)